
HITRAP Retrofit Beam Instrumentation


A. Reiter

24. Sept. 2022

Letzte Aktualisierung: 1. Juni 2022

Vorläufige Zusammenstellung des Status sowie der Ergebnisse von HITRAP im Mai 2022






HITRAP Setup

ESR beam line 2x SCR + 1x FC

TR1DF0 TR1DF2 TR1DC1



Überblick Diagnosesysteme für Strahlzeit 2022

Geräte und Systeme Datenerfassung

• Screen: HITRAP CUPID

Faraday Cup: HITRAP CUPS: wie bei CRYRING - VME FESA DAQ + Konnektor Box + Femto-Verstärker

• Phasensonden: HITRAP Phaseprobe: wie bei UNILAC - PC DAQ mit FESA Klasse & direkte Nutzung des Oszilloskops

im Wechsel durch den Nutzer; Ansteuerung DPX Verstärker via DevAcc & DeviceControl (ACO)

• SEM-Gitter: Sensitivität zu gering, daher im Betrieb meist nicht benutz. Auslese via DevAcc (ACO).

Ziel: Betriebsfähigkeit für Strahlzeit Ende Mai!

Upgrade bis maximal TR5Dx2 in Shutdown 2021

Aus Protokoll Koordinations-Sitzung 20. Januar 2022:

17.-28.05.2022: HITRAP Inbetriebnahme mit Strahl vom ESR

Ergebnisse vorab

• Geräte und Systeme Datenerfassung

- Screen:
 - CUPID 1) HITRAP CUPID aktualisiert gelegentlich nicht das Bild und die Profile.
 - CUPID 2) Einmal hing CUPID 5 Bilder hinterher, was an Lassie Monitor und einem Leerschuss identifiziert wurde. Durch Stop/Start der Kamera wurde dies behoben.
 - Bilder: GTR1DF0 zeigt Metallteile (Muttern?), die vorher nicht sichtbar waren (nun ein Ventil geöffnet?).
- Faraday Cup:
 - HITRAP CUPS: Rauschen bei einigen FCs durch HV-Kabel verursacht. Daher Kabel entfernt.
 - Rohrsonde liefert integriertes Signal mit anschließender Entladung (kein direkter Treffer!).
- Phasensonden:
 - Verstärker DP4 war zu Beginn der Strahlzeit defekt. Austausch durch C. Krüger.
 - Nachbestellung von 3 weiteren Geräten und dem Vertärkerbauteil (für Reparaturversuch)
 - IH-DTL zeigte ab einer gewissen Leistung eine starte Oberwelle (6. Harm.). Die Prüfung und Überwachung der Tanksignale vor und während des Betriebs ist wichtig.

Überblick Infrastruktur

Hochspannung HV

- HV Crate kann wie bisher benutzt werden. Keine Auslese, aber nicht zwingend notwendig!
- HV Kabelverbindung erzeugt deutliches Rauschen und Spikes auf FC Signalen von Femto-Verstärkern!!! HV derzeit AUS!!

Schrittmotor

• nicht für BEA Geräte vorgesehen. Es gibt Blenden und weitere Antriebe, die von den Experimentatoren/HITRAP verantwortet werden.

Pressluft-Antriebe & Steuerung

- Ansteuerung wie bisher => ACO Control Interface via DevAcc für Geräte PLA, PG, DPX in Anwendung DeviceControl (oder Joda PLA)
- Verriegelungen von PL-Antrieben (nach IH-DTL und RFQ für Energie-Analysatoren (EA))

Container

- LeCroy WaveRunner 6030A für allg. Zwecke
- Keysight 2000X series scope DECOSZI004 (70 MHz BW) für Spezialsignale & FCs
- Spezial-Genesys sddsc021 mit VME Timing Receiver (6 + 1 Kanäle) für Triggersignale über WR Timing System (GMT)
- TIF Einschübe für Triggersignale über MIL-Bus
- Linux PC sdlx050 (user: spill)

ACO: Netzwerk und WR Timing

- ACC Netzwerk: 20 port Switch in lokalem Kontrollraum
- Neues LWL Kabel (8 Adern) in CUPID Rack
- ACO Launcher: HITRAP eingerichtet



Strahldiagnose: Überblick der wichtigsten Geräte

	O				O		
Gerät	Тур	Kommentar	Antrieb	HV	DAQ / Erfassung	CPU / Crate	Weitere Bemerkungen
TR1DF0	Kamera	Extraktionskamera	PL	N	CUPID	sddsc133 /sdmch067	
TR1DF2	FAIR SCR		PL	N	CUPID		
TR1DC1	FC	Lokales Netzteil!	PL	Υ	FC DAQ Ch.1	sddsc030 / sdvme015	
TR2DC3	FC	HV beidseitig abgezogen!	PL	(Y)	FC DAQ Ch. 3		
TR2DF3	FAIR SCR		PL	N	CUPID		
(TR2DG3)	SEM-Gitter		PL	N	DevAcc (wie bisher)	GSI System	Nicht sensitiv genug!
TR2DP2R	Rohrsonde			N	FC DAQ Ch. 2		Invertiertes Signal in DAQ (negtive "adcScale")
TR2DB2I	Diaphragma	Fixed gain 10 ⁴ V/A		N	FC DAQ Ch. 8 Oszi DECOSZI004	140.181.146.20	
TR2BB1	Tanksignal			N	TOF-Oszi SDAOSZI031	140.181.146.252	
TR2BB2	Tanksignal			N	TOF-Oszi SDAOSZI031		
TR2DP3	DPX			N	TOF-Oszi & Sonden DAQ	sddsc222 (im BH1 Keller!)	BH1 DAQ Keller: BH1.0.002
TR2DC4	FC	HV beidseitig abgezogen!	PL	(Y)	FC DAQ Ch. 4		
TR2DF4	FAIR SCR		PL	N	CUPID		
(TR2DG4)	SEM-Gitter		PL	N	DevAcc (wie bisher)		Nicht sensitiv genug!
TR2DP4	DPX			N	TOF-Oszi & Sonden DAQ		
TR3BI1	Tanksignal IH			N	TOF-Oszi		
TR3DC5	FC	keine HV-Buchse!	PL	N	FC DAQ Ch. 5		
TR3DF5	FAIR SCR		PL	N	CUPID		
TR3EF5	EA-IH	Kamera, keine Iris/LED	PL ???	N	CUPID		
TR3BB3	Tanksignal			N	TOF-Oszi & Sonden DAQ		
TR3DP6	DPX			N	TOF-Oszi & Sonden DAQ		
TR4BR1	Tanksignal RFQ			N	TOF-Oszi		
TR4EF1	EA-RFQ	Kamera, keine Iris/LED	PL	N	CUPID		
TR5DC1	FC	Fixed gain 10 ⁶ V/A	SM		Oszi DECOSZI004		
4							

Überblick Pressluft-Antriebe: Geräteliste für GTR*

- GTR1DC1_P
- GTR1DF0_P
- GTR1DF2_P
- GTR1DF4_P
- GTR1DF8_P
- GTR1DFDSP
- GTR1DFD P
- GTR1DG1 P
- GTR1DG8 P
- GTR1DGD_P
- GTR2DC3 P
- GTR2DC4 P
- GTR2DF3 P
- GTR2DF4 P
- GTR2DG3 P
- GTR2DG4 P
- GTR3DC5 P
- GTR3DF5 P
- GTR3EF5 P
- GTR4DC1_P
- GTR4EF1_P
- GTR4LE1_P (vorher: GTR4ME1_P, Achtung Umbenennung!!!)
- GTR4ME1_P (Sollte nichts mehr ansteuern! Oder steuert immer noch den Antrieb an (gleicher Antrieb, aber 2 Nomen?)

Nicht relevante Geräte in grauer Farbe

Für beide Energie-Analysatoren gibt es Verriegelungen:

GTR3EF5

GTR4EF1

Beispiel:

TR4DC1+TR4EF1	TR4ME1	TR4ME1
verr. gegen	verr. gegen	verr. gegen
TR4ME1,EA	TR4EF1,EA	TR4DC1,EA

Email P. Kainberger:

Hallo zusammen,

ich habe die Änderungen in VME übernommen:

DP* entfernt

GTR4ME1_P heißt jetzt GTR4LE1_P

Alle anderen Änderungen betreffen die

Strahldiagnose in der FESA-Welt.

Gruß

Peter

EX.2.013 Ansicht aller Racks Dezember 2021

Laut Kabelbeschriftung ist Rack 1 im Vordergrund.

Linux PC sdlx050 in Ecke hinten rechts installiert als lokales Terminal

User: spill


Pwd: siehe vor Ort (let....)

User: areiter


Pwd: siehe vor Ort

ACO Ansteuerung

PDX, PG, PLA







Rack 5

Phasensonden:

Verstärker Gain: -6 / 28 dB

Oszi SDAOS09 – freie Nutzung: user: hitrap (pwd: hitrap) • Verbindung Remote Desktop

TOF-Oszi SDAOSZI031:

VNC Verbindung (pwd: Hitrap)

NUR 1 Verbindung möglich!!!

PC SDDSC222 für FESA Auslese steht

im BH1 Keller (DAQ Raum

BH1.0.002)


Signale von ESR Kicker, Rohrsonde und Diaphragma

Ansteuerung Phasensonden per MIL Bus. Bedienung per Prophelper möglich.

Kanal 2 defekt laut Label am Oszi!



Hardware & Datenerfassung – neue FESA DAQ mit 8-Kanal UNILAC Oszilloskop



 GTR2DP3 und GTR2DP4 für Energiemessung ESR Strahl vor IH-DTL

ACHTUNG: IH-DTL stört DP4 Signal! Für Messung muss IH-DTL Puls verschoben warden!!!!!

- GTR3DP5 ausgebaut wegen Platzmangels
- ⇒ keine absolute Energiemessung, sondern nur Signalüberwachung
- In PhaseProbe Anwendung gibt es 2 Geräte:

GHTRDA1DP GHTRDA2DP

- Messbereichsanwahl für Sonden:
 Prophelper: Anwahl Sonde für VACC Nr.
 (=Sequenz-ID in WR-Timing für BI Events)
- Write "GAINRNGS" 1 (AUS=-6 dB) oder 8 (AN=+28 dB)
- Ob die Verstärker an sind, erkennt man am Rauschen im Oszi (20 mV/div)

Oscilloscope	SDAOSZI031			
Ch 1	GTR2DP3			
Ch 2	GTR2DP4			
Ch 3	GTR3DP6			
Ch 4	GTR2BB1			
Ch 5	GTR2BB2			
Ch 6	GTR4BR1			
Ch 7	GTR3BB3			
Ch 8	GTR3BI1			

Ext. trigger: CMD_B2B_TRIGGEREXT (von Genesys OUT3)

Trigger: A = Ext. trigger & B = 1. Nulldurchgang von BB1

LeCroy
WaveRunner 8108HD
12 bit oscilloscope
(pwd: Hitrap)



Hardware & Datenerfassung – Trigger für neue FESA DAQ

Trigger:

Der Trigger ist ein 2-stufiger Trigger:

• Event A: ARM Event = CMD_B2B_TRIGGEREXT (2052) mit Delay von GeneSys OUT 3; siehe Screenshot (Mai 2022)

Dieses Event ist zeitkorreliert mit dem Kicker-Timing (Jitter < 10 ns) und kommt ~10 us vor dem Strahlpuls..

Mit dem Delay schiebt man das Event an den Strahlpuls.

Event B: Tanksignal BB1 (Buncher 1)

1. Nulldurchgang bei positive Flanke

Bemerkung: 2. Stufe kann entfallen. Energiemessung davon nicht beeinflusst. Signale springen ein wenig im Bild ohne Synchronisation auf HF-Signal.

Zeitskala:


Bei Extraktion über 3 us aus dem ESR: 500 ns/division.

Wichtig: Die Phasensonden-Software setzt:

- 500 ns/div
- Offset von -2.5 us (Daten nach links verschoben, d.h. kein Pre-Trigger ohne Signal!) Den Offset kann man am Oszilloskop einstellen.

Bei komprimierten Bunchen von 1 us Länge muss ggf. kürzere Zeitbasis wählen.


Siehe hierzu die Bilder auf der nächsten Seite.



Hardware & Datenerfassung – Trigger für neue FESA DAQ

3 us Extraktion (500 ns/div)

komprimierter Bunch (100 ns/div)



Wichtig: IH-DTL muss auf Pause gesetzt werden!

Sonst große Störung von DP4 Signal über komplettes Messfenster.

Rack 5



108 MHz In: Eingang HF-Master
Event 72: Eingang für TTL Puls

Kicker-In: Analogsignal Timing Kicker-HV

Nach Evt. 72 wird für 100 ms auf Kickersignal gewartet und dann für 10 μ s der HF-Master durchgeschaltet an 2x Out. Rote LED zeigt akzeptierte Trigger.

Testknopf: Simuliert Evt. 72 und Kicker Anstehendes HF-Signal wird ausgegeben.

Synchronisations-Modul für Trigger TOF-Oszi (ESR Kicker, 108 MHz und ext. Timing-Puls)

Event 72 kommt von GenesSys OUT3 (bisher aus TIF Modul) . **TOF-Trigger für Messung muss bei Strahlzeit eingestellt werden.**

Trigger Out geht an Kanal 4 von DECOSZI004.

P schooliger-Ever	ntfolge Hitr	ap Beschl.	19.8.08	
Event dezimal hex	Eve N ne	Zeit µsec	ZeitDiff. zum Vorgänger µsec	rel. zu Relnj.
32 74 181 77 16 19 1 104 6	EVT_START_C	170035 170035 190035 196535 199035 199670 199740	1 70000 70000 2000 6500 2500 635 35	-199739 -199705 -99705 -29705 -9705 -3205 -705 -70 -35
12 29 73 180 55 0	EVT_STOP_RF EVT_UNI_END_CYCLE EVT_RE_INJ_END EVT_TIMING_LOCAL EVT_END_CYCLE EVT_PZ_CHANEND	200000 200740 201740 299740 299775 299805	35 KICK 260 740 1000 98000 35 30	260 1000 2000 100000 100035 100065

Rack 6

70 MHz Oszilloskop DECOSZI004 140.181.146.240

DECOSZI004 mit Signalen:
Rohrsonde TR2D2R (0/20/40 dB)
Diaphragma (fixed gain, 10⁴ V/A)
TR5DC1 (fixed gain)
Kicker Extraktion (Evt. 2052, CMD_B2B_TRIGGEREXT)

Konnektorbox für Faraday Cups

Bemerkung:

- Rohrsonde wird auch im FC System erfasst.
 Anbindung an Struck ADC erzeugt leichten positive Offset.
- Anpassung für Rohrsonden-Femto HVA-S erfolgt.
 Spezielles Kabel an Konnektorbox für Einspeisung der Spannungsversorgung.
- TR1DC1 nicht mit Fernversorgung (erhöhtes Rauschen)!

FC DAQ System sddsc030



Faraday Cups

Device	Bandwidth	VME DAQ System	Remote Gain Control	Oscilloscope DECOSZI004
Diaphragma	Femto DHPCA-100	Yes	No (10 ⁴ V/A)	Yes
GTR1DC1	Femto DHPCA-100	Yes	Yes	No
Rohrsonde GTR2DP2R	Femto HVA-S, BW = 150 MHz	Yes	Yes	Yes
GTR2DC3	Femto DHPCA-100	Yes	Yes	No
GTR2DC4	Femto DHPCA-100	Yes	Yes	No
GTR3DC5	Femto DHPCA-100	Yes	Yes	No
GTR5DC1	Femto DHPCA-100	Yes	No (10 ⁶ V/A)	Yes
(GTR5DC2)	Femto DHPCA-100	No	No	Yes

GTR5DC2 in Richtung Strahl von Platform orientiert! Nicht für HITRAP Messung geeignet!

Lokaler Experten-Betrieb des DAQ Systems für Tests:

- 1. Im bi-launcher gibt es einen neuen Tab 'Hitrap'.
- 2. Auf dem FEC (sddsc030) kann ein minimales Timing simuliert werden:
- cd /home/braeun/frontend/timing/dm/tests/
- saft-dm tr0 -p -n 10000 hitrap_cups.dm
- Um Meßbereiche zu setzen, muß man im GUI für das Timing manuell Beamprozess 1 einstellen:
- => Select direct: Access by: Beam Process Index: 1

Rack 6

Genesys System SDDSC021 in Crate SDVME007

Timing-Generator für allgemeine Zwecke.

Ausgänge

OUT1: reserviert für Experiment

OUT2: reserviert für Experiment

OUT3: BEA Event 2052, CMD B2B TRIGGEREXT

IO1: BEA

IO2: BEA

IO3: BEA Event 72 für DECOSZI004

Genesys starten (Achtung Spezialversion! Standard aus APP Launcher funktioniert hier nicht.)

Zugang:

ssh –X areiter@asl340 (pwd= moh4utz)

>>> cd /home/sd/areiter/Inx/HITRAP/Genesys/bin

>>> ./genesys-gui.sh

DECOSZI004

Ch. 1: Rohrsonde


Ch. 2: Diaphragma


Ch. 3: GTR5DC1 oder Event 72

Ch. 4: Trig. Extraktion, Event 2052



Settings für Ausgang 101 bis 103 und OUT 3





Rack 7


Rack 7 unverändert!
Alte TIF Module nicht mehr notwendig für Betrieb!

← ESR Timing läuft an alten TIF-Modulen.

IBT Pressluft-Steuerung

← IBT PG-Elektronik





Lokaler Kontrollraum EX.2.012 - CUPID Hardware


• White Rabbit: 8-adriges LWL Kabel wurde verlegt.

BG1.016a (Netzeräte FRS), Rack NE1Z • Start:

EX.2.012, oben im 1. Rack von links, 2. HE • Ziel:

• ACO: 20-Port ACC-Switch installiert





Kanalbelegung


- Ch. 1 TR1DF0
- Ch. 2 TR1DF2
- Ch. 3 TR2DF3
- Ch. 4 TR2DF4
- Ch. 5 TR3DF5
- Ch. 6 TR4EF1 (EA)
- Ch. 7 nicht belegt
- Ch. 8 TR3EF5 (EA)



"Rote" Kanäle für Energie-Analysatoren mittlerweile angeschlossen.

GTR1DF0


ESR Ausschuss




GTR1DC1

DC1: Lokales Netzteil, keine Fernversorgung über Konnektorbox.

HV-Kabel aufgesteckt: Rauschen und Spikes auf Signal!



GTR1DF2




GTR2DP2R Diaphragma [GTR2DG3] GTR2DF3 GTR2DC3


DC3: HV-Kabel beidseitig abgezogen!



[GTR2DG4] GTR2DF4 & GTR2DC4


DC4: HV-Kabel beidseitig abgezogen! Signal trotzdem nicht so gut, aber "brauchbar".





GTR2DP3 & DP4: Phase Probes, type DP 1020

- Spannungsversorgung: Netzteil in Rack 5 mit Verbindung zu Mini-Rack vor IH-DTL im Tunnel. Von dort Verzweigung an die drei Verstärker für DP3, DP4, DP6
- Neue Vorverstärker für DPx: Pasternack PE15A1014, low-noise amplifier ~20 dB gain, BW = 50 MHz – 1 GHz, noise figure: 0.6 dB




GTR3DC5


Besonderheit: FC ohne HV-Versorgung (DN 16CF mit Blindflansch) Störungen deutlich größer als bei GTR2DC3.

Ursache:

⇒ Isolierte Signalbuchse!!!!!


Verbindung zwischen Buchse und Kabelschirm fehlt!
Muss separat "kontaktiert" werden (Drahtgeflecht)!
Siehe Bild.





GTR3DF5





GTR3EF5: EA-IH





Leuchschirm GTR3DF5 (von links)
verriegelt mit GTR3DC5 (von rechts)
Dipol und Stromauslese
und GTR3EF5 (von oben)
MCP, Leuchtschirm und Spiegel


GTR3DP6

Nach Montage des neuen Vorverstärkers Sensitivität Sonde $\sim 100 \, \mu V/\mu A$ Gain Verstärker $\sim 20 \, dB$ Bisher kein Verstärker im Tunnel!



GTR4EF1: EA-RFQ

RFQEA (GTR4EF1)





Von links: TR4DC1 = Magnet mit Schlitz (kein FC, keine Auslese!)


Von unten: TR4ME1 = Einzellinse (neuer Name: GTR4LE1)

Von rechts: TR4EF1 = MCP+Leuchtschirm

Entweder TR4ME1 in Strahl oder die anderen beiden Geräte des EA.









Leuchtschirme

GTR1DF0


ESR Ausschuss




GTR1DF2V




GTR2DF3V




GTR2DF4V




GTR3DF5V



GTR3EF5V



GTR4EF1V



Faraday Cups

GTR1DC1


Es wurden leider keine Bilder gespeichert!

GTR2DP2R - Rohrsonde

Ersatzweise wird ein Oszi-Bild gezeigt. Rohrsonde ist Kanal 1 (gelbe Spur), hier invertiert!



Rohrsonde zeigt typisches Signal für Aufund nachfolgende Entladung, aber nicht den Strahlpuls wie das Diaphragma (grüne Spur)!





Da die Rohrsonde einen Durchmesser von 75 mm hat, das Diaphragma nur einen von 20 mm, das Leuchtschirmbild GTR2DF2V aber einen kleinen Strahlfleck zeigt, ist ein direkter Treffer der Rohrsonde unwahrscheinlich! Treffer oder Strahlhalo würden wegen der erzeugten Elektronen keine so glatte Spur erzeugen wie sie durchweg beobachtet wurde.

GTR2DB2I - Diaphragma





GTR2DC3





GTR2DC4





GTR3DC5



GTR5DC1

Es wurden leider keine Bilder gespeichert!