
J12
HSK1
J6
J5
J4
U1
>>> +5V >>>
>> +15V >>>
>>> +3,3V >>>
<<< -15V <<<
J11
J3
R28
R27
R26
R38
R37
R36
R35
J9
IN1
IN2