

Mueller, Carsten

Von: Mueller, Carsten
Gesendet: Freitag, 23. Juni 2023 15:28
An: Heyl, Ludwig
Betreff: WG: T1X2DK1.RACK[SD] hier ????
Anlagen: (6) FT-HEBT-IN-0000028_H0705A_Gestell_KW_und_DL.pdf


Hallo Ludwig,

wir hatten letzte Woche in der Besprechung zu den TPs der HEBT und dort den abseitigen Komponenten auch das BLR zu T1X2DK2 erwähnt. Im letzten Jahr, vor den Kabelfreezes, waren wir bemüht „Aufstellpläne am Beschleuniger“ zu generieren, um dem Router die Arbeit mit den eingefrorenen Kabeldaten zu ermöglichen. Da hast Du einen Plan an Alle gestellt, den ich dann mit unseren Punkten an Dich zurück gab zur Integration (Anhang).

In dem Plan steht T1X2DK2.RACK[SD] noch auf dem Treppenabsatz. Da könnte es den Fluchtweg einschränken. So hatte ich gefragt/vorgeschlagen, das Rack am Fuß der Treppe zu positionieren. Der Abstand wäre so unter 3m. Auf dem Gestell muss man sich ja zwecks Montage bewegen. Da könnte das Rack stören. Deswegen hatte ich die orange Position angefragt.

Habe heute ins NAVIS Works geschaut: da ist das Rack weder dort noch im Gestell zu sehen!? Es gibt Kabel, die den Zwischenstopp über das Rack machen (Vorverstärker drin). Deswegen muss den Ort auch der Router kennen. Nach den Orten fragte nicht nur der Bau, sondern auch der 3D-Maler von I. Tsiokanos für die „Maschinen nahe Trassenführung“.

Ausgeblendet oder noch nicht eingezeichnet?



Schönes Wochenende,

Carsten


Von: Mueller, Carsten

Gesendet: Donnerstag, 9. Juni 2022 15:30

An: Heyl, Ludwig <L.Heyl@gsi.de>; Wentz, Ralf <R.Wentz@gsi.de>

Betreff: T1X2DK1.RACK[SD] hier ????

Auf dem Balkon U10 neben dem Niedergang? (1m zur Kammer querab):



Gruß,

Carsten