

















UHV-Bauteil
UHV-dicht geschweisst.
Integrale Leckrate <5*10-10 mbar*l/s
Fertigung und Reinigung gemäß Spezifikationen laut Bestellung
entgratet
Schneidkanten vor Beschädigung schützen

Die mit (1) bis (30) gekennzeichneten Form- und Lagetoleranzen sind in einem Maßprotokoll festzuhalten

Ausführung CF-Flansche nach Technischer Richtlinie 3.4

Rz25 (RZ6,3) (vac. RZ3,2)

VERGLEICH DER OBERFLÄCHENGÜTEN DIN ISO 1302				FREIMASS-TOLERANZEN ISO 2768	GEWICHT KG / STCK ca.50kg	WERKSTOFF ·	MASSSTAB 1:5 (1:2)
RZ µm	12,5	3,2	0,8	0,2			
RA µm	3,2	0,8	0,2	0,05			
RZ DIN	12,5	3,2	0,8	0,2			
DIN 3141 REIHE 2							
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
AUS-GABE	ÄNDERUNG (WK.)	TAG	NAME				

	TAG	NAME
2008		
BEARB.	09.05.	Dorn
GEZ.		
PRÜFG.		

GSI DARMSTADT

BENENNUNG: Diagnosekammer

ZEICHN.-NR.: STD-000-L33.010.000

BLATT/BLÄTTER: 1

FORMAT: A0

ERSATZ FÜR: · ERSETZT DURCH: ·