



Die unbefestigte Leiterkarte ist 160mm tief, die HF-Kassette 167mm, daher gibt es Positionierungsspielraum von 7mm. Für die Platine gibt es eine Haltwinkel zu Fixierung hinten abschließend, damit wäre der VG-Stecker in Normposition. Nur: bedingen die MDR-IO-Stecker nicht ihren Einsatz an der Platinenkante, gestützt von der Frontblende?