

Organisationseinheit (OE)	Strahldiagnose (BEA)
Verantwortliche Person (z. B. STV / OE-Leitung)	M. Schwickert, A. Reiter
Erstellende Person	A. Reiter
Weitere Beteiligte (z.B.: Raumverantwortliche*r)	M. Schwickert, A. Reiter, BI-GL (Gruppenleiter) bzw. Raumverantwortliche

Organisationsübersicht Bereich / Raumnummer

Bereich (z.B.: Büro, Labor, Werkstatt, Cave, etc.)	Ort, Raumnummer (ggf. Ortsbeschreibung)	Tätigkeitsbeschreibung (prägnant)
Büros		
Büroräume	Verschiedene in BR2, BR3, SB2	Übliche Bürotätigkeiten in BR2, BR3, SB1, SB2
AEB Bereiche		
Experimentierplatz X2	EH.1.024	
Experimentierplatz HTP	TH.1.001b	
Elektronikräume		
Elektronikraum SIS18, ESR	BG.2.009	
Elektronikraum Crying	TH.2.032/2.032a	
Keller der Betriebshalle BH1		
DAQ-Testflächen I+II	BH1.0.002, BH1.0.002a	
Lager- und Testfläche Strahldiagnose	BH1.0.029	
Optik-Testfläche	BH1.0.034	

Bereich (z.B.: Büro, Labor, Werkstatt, Cave, etc.)	Ort, Raumnummer (ggf. Ortsbeschreibung)	Tätigkeitsbeschreibung (prägnant)
Werkstätten im Bereich BR2		
Werkstatt Elektromechanik II	BR2.1.152	
Werkstatt Mechanik / Vakuum	BR2.1.115, BR2.1.116	
Werkstatt Mechanik / Heißarbeiten	BR2.1.153	
Werkstätten im Bereich BR3		
Werkstatt Elektromechanik I	BR3.1.118	
Werkstatt DAQ	BR3.1.118a+b	
Werkstatt HF-Strahldiagnostik	BR3.1.119	
Werkstatt NF-Strahldiagnostik	BR3.1.120	
Werkstätten im Bereich SB1		
BEA-DAT-Werkstatt (ehem. Speisesaal, links)	SB1.2.212	
BEA-RII-Werkstatt (ehem. Essensausgabe)	SB1.2.203a	
BEA-RND-Werkstatt (ehem. Essensvorbereitung)	SB1.2.203	
BEA Lagerfläche (ehem. Spülküche)	SB1.2.202	
Lagerräume im EH-Keller		
Lagerraum Service & Wartung (klein)	EH.0.001a	
Lagerraum Service & Wartung (groß)	EH.0.018	
Lagerraum HF-Strahldiagnostik	EH.0.016	
Lagerraum Mechanik	EH.0.024	

Bereich (z.B.: Büro, Labor, Werkstatt, Cave, etc.)	Ort, Raumnummer (ggf. Ortsbeschreibung)	Tätigkeitsbeschreibung (prägnant)
Testfläche in der Testinghalle		
BPM-Kalibrationsstand	TES.1.020	
Kryo-Testfläche (BEA-Anteil an VAC-Fläche)	TES.1	
Montage- und Lagerfläche Heckhalle		
Montage-Fläche und Lager	HL.1.001, HL.1.001b, HL.1.001c, HL.1.001d	
Testcontainer (Technik)	HL.1.001a	

Inhaltsverzeichnis der Gefährdungsbeurteilungen

Dokumentenname	Datum	Maßnahmen umgesetzt?	Zurückgezogen (Datum, Unterschrift)
00_GBU_BEA_Büroarbeitsplätze	_____	?	_____
01_GBU_BEA_Experimentierplatz_X2	_____	?	_____
02_GBU_BEA_Experimentierplatz_HTP	_____	?	_____
03_GBU_BEA_Heckhalle_HL1_001	_____	?	_____
04_GBU_BEA_Heckhalle_HL1_001a_Container	_____	?	_____
05_GBU_BEA_MechWerkstatt_BR2_1.115+1.116			
06_GBU_BEA_ElektroWerkstatt_BR2_1.152			
07_GBU_BEA_MechWerkstatt_BR2_1.153			
08_GBU_BEA_DAT-Werkstatt_BR3_1.118a+118b			

Dokumentenname	Datum	Maßnahmen umgesetzt?	Zurückgezogen (Datum, Unterschrift)
09_GBU_BEА_HF-Werkstatt_BR3_1.119			
10_GBU_BEА_NF-Werkstatt_BR3_1.120			
11_GBU_BEА_ElektroWerkstatt_BR3_1.118			
12_GBU_BEА_BPM-Teststand_TES_1.020			
13_GBU_BEА_DAQ-Testflächen_BH1_0.002+0.002a			
14_GBU_BEА_Lagerfläche_BH1_0.029			
15_GBU_BEА_Optikwerkstatt_BH1_0.034			
16_GBU_BEА_Lagerfläche_EH_0.001a			
17_GBU_BEА_Lagerfläche_EH_0.016			
18_GBU_BEА_Lagerfläche_EH_0.018			
19_GBU_BEА_Lagerfläche_EH_0.024			
20_GBU_BEА_Elektronikraum_TH_2.032+2.032a_Dezember2021			
21_GBU_BEА_DAT-Werkstatt_BR3_1.168_März2022			
21_GBU_BEА_DAT-Werkstatt_BR3_1.168_März2022			
22_GBU_BEА_DAT-Werkstatt_SB1_2.212_März2022			
23_GBU_BEА_NF-Werkstatt_SB1.2.203+203a_Dez2022			
24_GBU_BEА_Elektronikraum_SB1.2.202_Oktober2022			